


27. 上越橋

橋面工損傷図

凡 例 (舗装)	
	: ひび割れ (5mm未満)
	: ひび割れ (5mm以上)
	: ひび割れ (遊離石灰を含む場合)
	: 剥離・鉄筋露出
	: ポットホール
	: 遊離石灰
	: 欠 損
	: 漏水・滞水・変色
	: そ の 他



27. 上越橋

上部工損傷図

凡 例 (上部工)

	: ひび割れ (0.1mm未満)
	: ひび割れ (0.1mm～0.2mm未満)
	: ひび割れ (0.2mm以上)
	: ひび割れ (遊離石灰を含む場合)
	: 剥離・鉄筋露出
	: ポットホール
	: 遊離石灰
	: 欠 損
	: 漏水・滞水・変色
	: そ の 他

伸縮装置 変形・劣化

伸縮装置 変形・劣化

A 1 L

A 2 L

G1

G2

G3

G4

G5

G6

写真1 : 主桁
鉄筋露出 : d

写真3 : 床版
鉄筋露出 : d

写真2 : 主桁
鉄筋露出 : d

写真12 : 支承部
劣化 : d

写真13 : 支承部
劣化 : d

至 清浦

至 神浦

A1

A2

A 1 R

A 2 R

浦士別川

27. 上越橋

下部工損傷図
A 1

凡 例 (下部工・地覆・縁石)

- ひび割れ (0.2mm未満)
- ひび割れ (0.2mm～0.3mm未満)
- ひび割れ (0.3mm以上)
- ひび割れ (遊離石灰を含む場合)
- 剥離・鉄筋露出
- ポットホール
- 遊離石灰
- 欠 損
- 漏水・滞水・変色
- そ の 他

上 流 側
R

下 流 側
L

写真15 : 伸縮装置
漏水 : d

漏水跡

漏水跡

漏水跡

漏水跡

漏水跡

漏水跡

L400

L900
W0.15
L600
L300

L400

L400
L500

L500

L500

護岸

写真6～7 : 下部工
ひび割れ : a

写真4～5 : 下部工
ひび割れ : a


写真26 : 土留め
腐食 : c

27. 上越橋

下部工損傷図
A 2

凡 例 (下部工・地覆・縁石)

	: ひび割れ (0. 2mm未満)
	: ひび割れ (0. 2mm～0. 3mm未満)
	: ひび割れ (0. 3mm以上)
	: ひび割れ (遊離石灰を含む場合)
	: 剥離・鉄筋露出
	: ポットホール
	: 遊離石灰
	: 欠 損
	: 漏水・滞水・変色
	: そ の 他



27. 上越橋

凡 例(下部工・地覆・縁石)

- ひび割れ(0.2mm未満)
- ひび割れ(0.2mm～0.3mm未満)
- ひび割れ(0.3mm以上)
- ひび割れ(遊離石灰を含む場合)
- 剥離・鉄筋露出
- ポットホール
- 遊離石灰
- 欠 損
- 漏水・滞水・変色
- そ の 他

側面損傷図
上流側

A 1 R

A 2 R

写真20：地覆
遊離石灰：b

L100



27. 上越橋

凡 例(下部工・地覆・縁石)

- : ひび割れ (0. 2mm未満)
- : ひび割れ (0. 2mm～0. 3mm未満)
- : ひび割れ (0. 3mm以上)
- : ひび割れ (遊離石灰を含む場合)
- : 剥離・鉄筋露出
- : ポットホール
- : 遊離石灰
- : 欠 損
- : 漏水・滞水・変色
- : そ の 他

側面損傷図
下流側

A 2 L

A 1 L

