


西小学校

1. 構造耐震指標(Is 値)

【校舎】

棟	方向	階	Is値	$C_{RU} \cdot S_D$	補強の有無
校舎	X	塔屋	0.96	1.04	無
		3階	1.05	1.14	無
		2階	0.78	0.85	無
		1階	0.79	0.87	無
	Y	塔屋	1.21	1.31	無
		3階	0.72	0.78	無
		2階	0.74	0.81	無
		1階	0.45	0.49	有

2. 耐震補強概要



3. 耐震改修の方法

棟	階	改修方法
校舎	1階	・ 既存鉄筋コンクリート外壁 (t=150mm) およびブロック内壁を撤去し、鉄筋コンクリート造壁 (t=200mm) を新設する。