


南小学校

1. 構造耐震指標(Is 値)

【校舎】

| 棟 | 方向 | 階 | Is値 | $C_{TU} \cdot S_D(q)$ | 補強の有無 |
|----|----|----|------|-----------------------|-------|
| 校舎 | X | 2階 | 0.96 | 1.05 | 無 |
| | | 1階 | 0.61 | 0.66 | 有 |
| | Y | 2階 | 1.45 | 1.58 | 無 |
| | | 1階 | 1.15 | 1.25 | 無 |

2. 耐震補強概要



3. 耐震改修の方法

| 棟 | 階 | 改修方法 |
|-----|----|--------------------------------|
| 教室棟 | 1階 | ・ 既存ブロック壁を撤去し、鉄筋コンクリート造壁を新設する。 |