


土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)


表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-7-13-2507
箇所名	網走天都山3
所在地	北海道網走市天都山
調査機関	北海道オホーツク総合振興局網走建設管理部

準拠マニュアル(案): 第3版【増補版】 平成20年8月



概況図



位置図(S=1:25,000)

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図2万5千分の1を複製したものである。(承認番号 平26情報、第728号)

北海道