


写真図

箇所名 : 網走台町3丁目-1
所在地 : 網走市台町3丁目、港町
自然現象の種類 : 急傾斜地の崩壊
箇所番号 : I-7-24-2518-1

位置図



区域図

