

写真図


箇所名 : 網走駒場3-2
所在地 : 網走市駒場、駒場2丁目
自然現象の種類 : 急傾斜地の崩壊
箇所番号 : Ⅲ-7-8-644-2

位置図



凡例
 危害のおそれのある土地の区域
 著しい危害のおそれのある土地の区域

区域図



凡例
■ 上端
▲ 下端
— 横断測線
 危害のおそれのある土地の区域
 著しい危害のおそれのある土地の区域
 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲
 土石等の堆積高が3mを超える範囲
← ① 写真撮影位置(撮影方向・写真番号)