

網走市内通学路の対策箇所一覧表

【中央小学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘 要
交通安全	向陽ヶ丘中央線	㉔	向陽ヶ丘7丁目33-2、41-52	横断歩道がなく危険	横断歩道設置検討	公安委員会	H28追加
交通安全	北山沿線	㉕	北7条西4丁目～6丁目(たんぽぽ保育園付近)	幅員及び歩道が十分に確保されていない。	一時停止設置検討 交通安全指導	公安委員会 教育委員会 (学校)	R2追加

【西小学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘 要
交通安全	屠場川沿線	㉒	新町2丁目107～新町3丁目108	冬期間、積雪により歩道がなくなり危険	冬期間の歩行空間の確保のため、縁石撤去と歩車分離施設の設置(着脱可能)	都市整備課	H31一部区間完了 (残りの区間は要検討)

【網走小学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘 要
交通安全 除雪	東2丁目中通線	㉑	南6条東2丁目9地先(永専寺横) ～南8条東2丁目4-3地先(山下通交差点)	冬期間、積雪により歩道がなくなり危険	冬期の歩行空間確保の検討	都市整備課 都市管理課	
交通安全	一中グランド線	㉑	台町1丁目81-21(一中グランド横) ～台町1丁目58-3地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	R4対策完了
交通安全	駒場北1丁目3号線	㉑	駒場北1丁目3-4(コンビニ横)	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	R5対策完了
交通安全	網走小学校丙線	㉑	桂町4-1	階段の段差が大きく危険	階段整備検討	都市整備課	R4対策完了
交通安全	桂ヶ岡線	㉒	桂町1丁目1-6～南8条東2丁目12-2	歩道が片側しかなく危険	交通安全指導員の配置検討	市民活動推進課	R3追加
交通安全	一中グランド線	㉒	台町1丁目78-28(第一中学校グランド横T字路) (市)	歩道へ横断する際に危険がある。	注意看板の設置	教育委員会 (学校)	R3追加

【潮見小学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘 要
交通安全	駒場北2丁目1号線 駒場北3丁目1号線	⑧	駒場北2丁目25-187地先～駒場北3丁目37-52地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	R5対策完了
交通安全	旭ヶ丘団地2号線	⑨	潮見5丁目121-45地先～潮見5丁目121-7地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	R4対策完了
交通安全	駒場南4丁目4号線	⑪	駒場南3丁目47-115～駒場南3丁目40-65地先	住宅街にある交通量の多い路線であり、車の超過速度による通学時の危険	交通安全指導 速度制限の規制検討	教育委員会 (学校) 公安委員会	H24合同点検
交通安全	潮見東線	⑫	字潮見177-47(コンビニ横) ～字潮見177-29地先(パチンコ屋駐車場前)	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	R5対策完了
除雪	潮見5丁目3号線 潮見東団地3号通線	㉕	潮見5丁目123-31地先(潮見小学校正門前) ～潮見5丁目124-33(潮見団地線とのT字路)	冬期間、積雪により歩道がなくなり危険	冬期の歩行空間確保の検討	都市整備課 都市管理課	H29追加

【南小学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘 要
交通安全	つくしヶ丘中央線 鰯浦西3号線	⑬	つくしヶ丘4丁目155(潮見つくし線交差点) ～鰯浦1丁目79-578地先(建設会社前交差点)、 鰯浦1丁目79-221地先～鰯浦1丁目79-227地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	R5対策完了
交通安全	潮見鰯浦線	⑰	鰯浦4丁目～字潮見	交通量が多いが、両側の歩道の内、片側の歩道は一部にしかなく、歩道が途切れる箇所から反対側の歩道へ横断する際に危険。また、歩道がない箇所があり危険。	交通安全指導 歩道整備検討 横断歩道の設置検討	公安委員会 教育委員会 (学校) 都市整備課	R5対策完了
交通安全	鰯浦豊郷線	⑱	鰯浦1丁目29-1地先	学校から踏切に至るまでの通学路に横断歩道がなく、踏切内で横断するので危険	横断歩道の設置検討	公安委員会 都市整備課	H24合同点検 H28追加
交通安全	鰯浦公住坂道路	㉔	鰯浦2丁目78-37地先	神社橋に歩道がなく危険 横断歩道がなく危険	除雪方法の検討 横断歩道の設置の検討	都市管理課 公安委員会	H28追加 H30追加
交通安全	鰯浦管理通路3	㉕	鰯浦1丁目79-30(南小学校)～ 鰯浦2丁目29-1(水産試験場)への坂道(市)	歩道がなく危険。 道幅が狭く、見通しも悪い。舗装されていない。	歩行者専用通路の検討	教育委員会 (学校) 都市整備課	R3追加

【白鳥台小学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘要
交通安全	北浜丸万川沿線	㉕	字北浜198	横断の際に見通しが悪く危険	路肩整備の検討	都市整備課	ソフト対策へ変更

網走市内通学路の対策箇所一覧表

【第一中学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘 要
交通安全 除雪	東2丁目中通線	④	南6条東2丁目9地先(永寺寺横) ～南8条東2丁目4-3地先(山下通交差点)	冬期間、積雪により歩道がなくなり危険	冬期の歩行空間確保の検討	都市整備課 都市管理課	
交通安全	一中グランド線	⑤	台町1丁目81-21(一中グランド横) ～台町1丁目58-3地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	R4対策完了
交通安全	駒場北1丁目3号線	⑥	駒場北1丁目3-4(コンビニ横)	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	R5対策完了
交通安全	駒場北2丁目1号線 駒場北3丁目1号線	⑧	駒場北2丁目25-187地先～駒場北3丁目37-52地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	R5対策完了
交通安全	一中グランド線	⑳	台町1丁目78-28(第一中学校グランド横T字路)(市)	歩道へ横断する際に危険がある。	注意看板の設置	教育委員会 (学校)	R5対策完了

【第二中学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘 要
交通安全	屠場川沿線	②	新町2丁目107～新町3丁目108	冬期間、積雪により歩道がなくなり危険	冬期間の歩行空間の確保のため、縁石撤去と歩車分離施設の設置(着脱可能)	都市整備課	H31一部区間完了 (残りの区間は要検討)
交通安全	向陽ヶ丘中央線	㉑	向陽ヶ丘7丁目33-2、41-52	横断歩道がなく危険	横断歩道設置検討	公安委員会	H28追加
交通安全	北山沿線	㉒	北7条西4丁目～6丁目(たんぽぽ保育園付近)	幅員及び歩道が十分に確保されていない。	一時停止設置検討 交通安全指導	公安委員会 教育委員会 (学校)	R2追加

【第三中学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘 要
交通安全	旭ヶ丘団地2号線	⑨	潮見5丁目121-45地先～潮見5丁目121-7地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	R4対策完了
交通安全	潮見東線	⑫	字潮見177-47(コンビニ横) ～字潮見177-29地先(パチンコ屋駐車場前)	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	R5対策完了
交通安全	つくしヶ丘中央線 鱒浦西3号線	⑬	つくしヶ丘4丁目155(潮見つくし線交差点) ～鱒浦1丁目79-578地先(建設会社前交差点)、 鱒浦1丁目79-221地先～鱒浦1丁目79-227地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	R5対策完了
交通安全	潮見鱒浦線	⑰	鱒浦4丁目～字潮見	交通量が多いが、両側の歩道の内、片側の歩道は一部にしかなく、歩道が途切れる箇所から反対側の歩道へ横断する際に危険。また、歩道がない箇所があり危険。	安全指導の徹底 歩道整備検討 横断歩道の設置検討	公安委員会 教育委員会 (学校) 都市整備課	R5対策完了
交通安全	鱒浦豊郷線	⑱	鱒浦1丁目29-1地先	学校から踏切に至るまでの通学路に横断歩道がなく、踏切内で横断するので危険	横断歩道の設置検討	公安委員会 都市整備課	H24合同点検 H28追加
交通安全	鱒浦管理通路3	㉔	鱒浦1丁目79-30(南小学校)～ 鱒浦2丁目29-1(水産試験場)への坂道(市)	歩道がなく危険。 道幅が狭く、見通しも悪い。舗装されていない。	歩行者専用通路の検討	都市整備課	R3追加