


# 写真図

箇所名 : 網走鱒浦19  
 所在地 : 網走市字鱒浦  
 自然現象の種類 : 急傾斜地の崩壊  
 箇所番号 : III-7-12-648

## 位置図



## 区域図

