



写真図

箇所名 : 網走鱒浦23
 所在地 : 網走市字潮見、字鱒浦、字豊郷
 自然現象の種類 : 急傾斜地の崩壊
 箇所番号 : Ⅲ-7-16-652

位置図



区域図

