
年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	1	つくしヶ丘1丁目90-4	舗装打換のみ	舗装厚さ	2層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図




現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	2	南6条東4丁目4-11地先	その他	舗装厚さ	3層	MH交換のみ
				誘導員数(仮)	4人	

位置図



現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	3	錦町136-8	舗装打換のみ	舗装厚さ	1層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図



現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	4	錦町29-60地先	舗装打換のみ	舗装厚さ	1層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図



現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	5	潮見8丁目136-20地先	舗装打換のみ	舗装厚さ	2層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図




現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	6	南8条東2丁目10-9地先	その他	舗装厚さ	3層	MH交換のみ
				誘導員数(仮)	4人	

位置図



現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	7	南10条西3丁目3-4地先	舗装打換のみ	舗装厚さ	3層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図



現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	8	つくしヶ丘5丁目1-134地先	舗装打換のみ	舗装厚さ	3層	
				誘導員数(仮)	4人	

位置図




現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	9	つくしヶ丘3丁目88-360地先	舗装打換+MH交換	舗装厚さ	3層	
				誘導員数(仮)	4人	

位置図




現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		
R8	10	つくしヶ丘3丁目88-363地先	舗装打換のみ	舗装厚さ	3層	
				誘導員数(仮)	3人	

位置図




現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	11	駒場北4丁目40 三上板金前	舗装打換のみ	舗装厚さ	3層	
				誘導員数(仮)	3人	

位置図




現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	12	駒場北5丁目86	舗装打換のみ	舗装厚さ	3層	
				誘導員数(仮)	3人	

位置図




現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	13	台町3丁目96-89	舗装打換のみ	舗装厚さ	3層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図




現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	14	南2条西3丁目7-1	舗装打換のみ	舗装厚さ	3層	
				誘導員数(仮)	4人	

位置図



現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	15	南7条西3丁目10-2地先	舗装打換のみ	舗装厚さ	3層	
				誘導員数(仮)	3人	

位置図



現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	16	南6条西1丁目5-1地先	舗装打換のみ	舗装厚さ	2層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図




現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	17	南7条西4丁目1-1	舗装打換+MH交換	舗装厚さ	2層	
				誘導員数(仮)	3人	

位置図




現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	18	港町4-66	舗装打換のみ	舗装厚さ	2層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図



現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	19	字潮見145-8	舗装打換のみ	舗装厚さ	3層	
				誘導員数(仮)	3人	

位置図




現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	20	潮見9丁目144	防護壁撤去のみ	舗装厚さ	2層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図



現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	21	潮見11丁目237-33	防護壁撤去のみ	舗装厚さ	2層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図



現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	22	字呼人23-46	舗装打換のみ	舗装厚さ	1層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図




現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	23	向陽ヶ丘3丁目47-2	防護壁撤去のみ	舗装厚さ	2層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図




現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	24	向陽ヶ丘5丁目41-33	防護壁撤去+MH交換	舗装厚さ	2層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図



現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	25	大曲1丁目151	防護壁撤去のみ	舗装厚さ	2層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図




現況写真






年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	26	南3条東3丁目15-1	舗装打換のみ	舗装厚さ	2層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図



現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	27	つくしヶ丘5丁目88-280	舗装打換のみ	舗装厚さ	2層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図



現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	28	つくしヶ丘5丁目88-280	舗装打換のみ	舗装厚さ	2層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図




現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	29	潮見5丁目122-13	舗装打換のみ	舗装厚さ	2層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図



現況写真





年度	番号	施工箇所	補修内容	現地状況		その他
R8	30	潮見5丁目122-13	舗装打換のみ	舗装厚さ	2層	
				誘導員数(仮)	2人	

位置図



現況写真



