

網走市内通学路の対策箇所一覧表

【中央小学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘要
交通安全	向陽ヶ丘中央線	㉔	向陽ヶ丘7丁目33-2、41-52	横断歩道がなく危険	横断歩道設置検討	公安委員会	H28追加
交通安全	北山沿線	㉕	北7条西4丁目～6丁目(たんぼぼ保育園付近)	幅員及び歩道が十分に確保されていない。	一時停止設置検討 交通安全指導	公安委員会 教育委員会 (学校)	R2追加

【西小学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘要
交通安全	屠場川沿線	㉒	新町2丁目107～新町3丁目108	冬期間、積雪により歩道がなくなり危険	冬期間の歩行空間の確保のため、縁石撤去と歩車分離施設の設置(着脱可能)	都市整備課	

【網走小学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘要
交通安全 除雪	東2丁目中通線	㉑	南6条東2丁目9地先(永専寺横) ～南8条東2丁目4-3地先(山下通交差点)	冬期間、積雪により歩道がなくなり危険	冬期の歩行空間確保の検討	都市整備課 都市管理課	
交通安全	一中グランド線	㉓	台町1丁目81-21(一中グランド横) ～台町1丁目58-3地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	
交通安全	駒場北1丁目3号線	㉑	駒場北1丁目3-4(コンビニ横)	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	
交通安全	網走小学校丙線	㉑	桂町4-1	階段の段差が大きく危険	階段整備検討	都市整備課	H28追加
交通安全	桂ヶ岡線	㉒	桂町1丁目1-6～南8条東2丁目12-2	歩道が片側しかなく危険	交通安全指導員の配置検討	市民活動推進課	R3追加
交通安全	一中グランド線	㉒	台町1丁目78-28(第一中学校グランド横T字路) (市)	歩道へ横断する際に危険がある。	注意看板の設置	教育委員会 (学校)	R3追加

【潮見小学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘要
交通安全	駒場北2丁目1号線 駒場北3丁目1号線	⑧	駒場北2丁目25-187地先～駒場北3丁目37-52地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	
交通安全	旭ヶ丘団地2号線	⑨	潮見5丁目121-45地先～潮見5丁目121-7地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	
交通安全	駒場南4丁目4号線	⑪	駒場南3丁目47-115～駒場南3丁目40-65地先	住宅街にある交通量の多い路線であり、車の超過速度による通学時の危険	交通安全指導 速度制限の規制検討	教育委員会 (学校) 公安委員会	H24合同点検
交通安全	潮見東線	⑫	字潮見177-47(コンビニ横) ～字潮見177-29地先(パチンコ屋駐車場前)	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	
除雪	潮見5丁目3号線 潮見東団地3号通線	㉕	潮見5丁目123-31地先(潮見小学校正門前) ～潮見5丁目124-33(潮見団地線とのT字路)	冬期間、積雪により歩道がなくなり危険	冬期の歩行空間確保の検討	都市整備課 都市管理課	H29追加

【南小学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘要
交通安全	つくしヶ丘中央線 鱒浦西3号線	⑬	つくしヶ丘4丁目155(潮見つくし線交差点) ～鱒浦1丁目79-578地先(建設会社前交差点)、 鱒浦1丁目79-221地先～鱒浦1丁目79-227地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	
交通安全	潮見鱒浦線	⑰	鱒浦4丁目～字潮見	交通量が多いが、両側の歩道の内、片側の歩道は一部にしかなく、歩道が途切れる箇所から反対側の歩道へ横断する際に危険。また、歩道がない箇所があり危険。	交通安全指導 歩道整備検討 横断歩道の設置検討	公安委員会 教育委員会 (学校) 都市整備課	H24合同点検
交通安全	鱒浦豊郷線	⑱	鱒浦1丁目29-1地先	学校から踏切に至るまでの通学路に横断歩道がなく、踏切内で横断するので危険	横断歩道の設置検討	公安委員会 都市整備課	H24合同点検 H28追加
交通安全	鱒浦公住坂道路	㉔	鱒浦2丁目78-37地先	神社橋に歩道がなく危険 横断歩道がなく危険	除雪方法の検討 横断歩道の設置の検討	都市管理課 公安委員会	H28追加 H30追加
交通安全	鱒浦管理通路3	㉙	鱒浦1丁目79-30(南小学校)～ 鱒浦2丁目29-1(水産試験場)への坂道(市)	歩道がなく危険。 道幅が狭く、見通しも悪い。舗装されていない。	歩行者専用通路の検討	教育委員会 (学校) 都市整備課	R3追加

【白鳥台小学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘要
交通安全	北浜丸万川沿線	㉖	字北浜198	横断の際に見通しが悪く危険	路肩整備の検討	都市整備課	H30追加

網走市内通学路の対策箇所一覧表

【第一中学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘要
交通安全 除雪	東2丁目中通線	④	南6条東2丁目9地先(永専寺横) ～南8条東2丁目4-3地先(山下通交差点)	冬期間、積雪により歩道がなくなり危険	冬期の歩行空間確保の検討	都市整備課 都市管理課	
交通安全	一中グランド線	⑤	台町1丁目81-21(一中グランド横) ～台町1丁目58-3地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	
交通安全	駒場北1丁目3号線	⑥	駒場北1丁目3-4(コンビニ横)	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	
交通安全	駒場北2丁目1号線 駒場北3丁目1号線	⑧	駒場北2丁目25-187地先～駒場北3丁目37-52地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	
交通安全	一中グランド線	⑳	台町1丁目78-28(第一中学校グランド横T字路)(市)	歩道へ横断する際に危険がある。	注意看板の設置	教育委員会 (学校)	R3追加

【第二中学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘要
交通安全	屠場川沿線	②	新町2丁目107～新町3丁目108	冬期間、積雪により歩道がなくなり危険	冬期間の歩行空間の確保のため、縁石撤去と歩車分離施設の設置(着脱可能)	都市整備課	
交通安全	向陽ヶ丘中央線	㉑	向陽ヶ丘7丁目33-2、41-52	横断歩道がなく危険	横断歩道設置検討	公安委員会	H28追加
交通安全	北山沿線	㉒	北7条西4丁目～6丁目(たんぼぼ保育園付近)	幅員及び歩道が十分に確保されていない。	一時停止設置検討 交通安全指導	公安委員会 教育委員会 (学校)	R2追加

【第三中学校】

区分	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	摘要
交通安全	旭ヶ丘団地2号線	⑨	潮見5丁目121-45地先～潮見5丁目121-7地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	
交通安全	潮見東線	⑫	字潮見177-47(コンビニ横) ～字潮見177-29地先(パチンコ屋駐車場前)	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	
交通安全	つくしヶ丘中央線 鱒浦西3号線	⑬	つくしヶ丘4丁目155(潮見つくし線交差点) ～鱒浦1丁目79-578地先(建設会社前交差点)、 鱒浦1丁目79-221地先～鱒浦1丁目79-227地先	歩道がなく危険	歩道設置	都市整備課	
交通安全	潮見鱒浦線	⑰	鱒浦4丁目～字潮見	交通量が多いが、両側の歩道の内、片側の歩道は一部にしかなく、歩道が途切れる箇所から反対側の歩道へ横断する際に危険。また、歩道がない箇所があり危険。	安全指導の徹底 歩道整備検討 横断歩道の設置検討	公安委員会 教育委員会 (学校) 都市整備課	H24合同点検
交通安全	鱒浦豊郷線	⑱	鱒浦1丁目29-1地先	学校から踏切に至るまでの通学路に横断歩道がなく、踏切内で横断するので危険	横断歩道の設置検討	公安委員会 都市整備課	H24合同点検 H28追加
交通安全	鱒浦管理通路3	㉓	鱒浦1丁目79-30(南小学校)～ 鱒浦2丁目29-1(水産試験場)への坂道(市)	歩道がなく危険。 道幅が狭く、見通しも悪い。舗装されていない。	歩行者専用通路の検討	都市整備課	R3追加

北海道 あばしりし 網走市 ちゅうおう 中央小学校校区 (通学路交通安全プログラム対策箇所)



・横断歩道がなく危険

20



<対策メニュー>

・横断歩道設置検討【公安委員会】

・幅員及び歩道が十分に確保されていない危険



<対策メニュー>

・一時停止設置検討【公安委員会】
・交通安全指導【教育委員会】


27

--- : 通学路(法指定)

— : 要対策箇所

北海道 網走市 西小学校校区

(通学路交通安全プログラム対策箇所)



・冬期間、積雪により歩道がなくなり危険



<対策メニュー>

・冬期間の歩行空間の確保ため、縁石撤去と歩車分離施設の設置(着脱可能)【都市整備課】

②

北海道 網走市 網走小学校校区 (通学路交通安全プログラム対策箇所)



・冬期間、積雪により歩道がなくなり危険

④

<対策メニュー>
 ・冬期の歩行空間確保の検討
 【都市管理課・都市整備課】

・歩道が片側しかなく危険

②②

<対策メニュー>
 ・交通安全指導員の配置

・歩道がなく危険

⑤

<対策メニュー>
 ・歩道設置【都市整備課】

・見通しが悪く横断時危険

②⑧

<対策メニュー>
 ・注意看板設置【教育委員会】

・階段の段差が大きく危険
 ・老朽化が著しく危険

②①

<対策メニュー>
 ・階段整備検討【都市整備課】

・歩道がなく危険

⑥

<対策メニュー>
 ・歩道設置【都市整備課】

--- : 通学路(法指定)
 — : 要対策箇所

北海道 網走市 潮見小学校校区 (通学路交通安全プログラム対策箇所)

・歩道がなく危険



<対策メニュー>

・歩道設置【都市整備課】

⑨

・歩道がなく危険



<対策メニュー>

・歩道設置【都市整備課】

⑫

・歩道がなく危険



<対策メニュー>

・歩道設置【都市整備課】

⑧

・住宅街にある交通量の多い路線であり、車の超過速度による通学時の危険



<対策メニュー>

・安全指導の徹底【教育委員会】

・速度制限の規制検討【公安委員会】

⑪

・冬期間、積雪により歩道がなくなり危険

⑫



<対策メニュー>

・冬期の歩行空間確保の検討【都市管理課・都市整備課】



--- : 通学路(法指定)

— : 要対策箇所

北海道 網走市 南小学校校区 (通学路交通安全プログラム対策箇所)


・交通が多いが、両側の歩道の内、片側の歩道は一部にしかなく、歩道が途切れる箇所から反対側の歩道へ横断する際に危険。また歩道がない箇所があり危険。



17

<対策メニュー>

- ・安全指導の徹底【教育委員会】
- ・歩道整備検討【都市整備課】
- ・横断歩道の設置検討【公安委員会】



・歩道がなく危険
・見通しが悪く、道幅が狭い
・未舗装道路



29

<対策メニュー>

- ・歩行者専用道路の検討【都市整備課・教育委員会】

・歩道がなく危険



<対策メニュー>

- ・歩道設置【都市整備課】

13

・横断歩道がなく危険



<対策メニュー>

- ・横断歩道の設置検討【公安委員会、都市整備課】

18

北海道 あばしりし 網走市 はくちようだい 白鳥台小学校校区

(通学路交通安全プログラム対策箇所)



・横断の際に見通しが悪く危険。



<対策メニュー>

- ・路肩整備の検討
- 【都市整備課】

26

	: 通学路(法指定)
	: 要対策箇所

北海道 あばしりし 網走市 だい いち 第一中学校校区 (通学路交通安全プログラム対策箇所)

・冬期間、積雪により歩道がなくなり危険



<対策メニュー>
 ・冬期の歩行空間確保の検討
 【都市管理課・都市整備課】

④

・歩道がなく危険



<対策メニュー>
 ・歩道設置【都市整備課】

⑤

・見通しが悪く横断時危険



<対策メニュー>
 ・注意看板設置【教育委員会】

②⑧

・歩道がなく危険



<対策メニュー>
 ・歩道設置【都市整備課】

⑥



北海道 あばしりし 網走市 だいに 第二中学校校区 (通学路交通安全プログラム対策箇所)



・横断歩道がなく危険



20

<対策メニュー>
・横断歩道設置検討【公安委員会】

・冬期間、積雪により歩道がなくなり危険




<対策メニュー>
・冬期間の歩行空間の確保ため、縁石撤去と歩車分離施設の設置(着脱可能)【都市整備課】

2

・幅員及び歩道が十分に確保されていなく危険




<対策メニュー>
・一時停止設置検討【公安委員会】
・交通安全指導【教育委員会】

27

--- : 通学路(法指定)
— : 要対策箇所

北海道 網走市 第三中学校校区 (通学路交通安全プログラム対策箇所)



・歩道がなく危険 ⑨



<対策メニュー>
・歩道設置【都市整備課】

・歩道がなく危険 ⑬



<対策メニュー>
・歩道設置【都市整備課】

・歩道がなく危険
・見通しが悪く、道幅が狭い
・未舗装道路 ⑲



<対策メニュー>
・歩行者専用道路の検討
【都市整備課・教育委員会】

・横断歩道がなく危険 ⑱



<対策メニュー>
・横断歩道の設置検討
【公安委員会、都市整備課】

--- : 通学路(法指定)
--- : 要対策箇所

・歩道がなく危険



<対策メニュー>
・歩道設置【都市整備課】⑫

・交通量が多いが、両側の歩道の内、片側の歩道は一部にしかなく、歩道が途切れる箇所から反対側の歩道へ横断する際に危険。また、歩道がない箇所があり危険。 ⑰



<対策メニュー>
・安全指導の徹底【教育委員会】
・歩道整備検討【都市整備課】
・横断歩道の設置検討【公安委員会】